




外観



玄関外観



玄関内部




玄関前



玄関



玄関内部



廊下



1階 洋室 6帖



1階 和室 6帖 A



1階 和室 8帖 A



1階 縁側



1階 和室 8帖 B



1階 洗面所、勝手口



1階 トイレ




1階 脱衣所



1階 浴室



1階 浴室入口 木枠の傷みの様子




1階 ボイラー室



1階 キッチンダイニング



1階 キッチンシンク



1階 階段



2階から見た階段




2階 和室 6帖B



2階 和室 6帖C



2階 広縁



2階 広縁から見た景色



2階 ベランダ



外観(東側)



外観(南側)



外観(西側)



外観(北側)



トイレ汲み取り口



納屋




納屋内部




接道状況(南向き)



接道状況(北向き)



1F



2F

