



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区





## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】 朝28-1    【箇所】 宮崎～元屋敷地内    【路線】 県道入善朝日線    【対策】 実施中    【対策機関】 富山県



### 【点検結果】

- ・歩道が無く、交通量が多いため危険である。

### 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
道路の拡幅改良・歩道の整備
- 実施状況  
実施中  
(注意喚起の路面表示を追加)

【番号】 朝29-1    【箇所】 桜町地内    【路線】 県道朝日宇奈月線    【対策】 実施済    【対策機関】 入善警察署




### 【点検結果】

- ・道路の路肩が狭く、さらに電柱が設置されていることから、自転車で通学している生徒が車道を走行しており危険である。

### 【対策内容と実施状況】


- 対策内容  
歩道（設置済み）の通行を検討
- 実施状況  
実施済（通行可）

# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区





# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】朝29-2 【箇所】井の口、不動堂地内 【路線】町道不動堂馬坂線、大家庄藤塚線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



### 【点検結果】

- ・交差点付近の安全確認が建物等により目視がしづらく危険である。

### 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
路面表示、カーブミラーの設置を検討
- 実施状況  
実施済

【番号】朝29-3 【箇所】下山新～柳田地内 【路線】町道大家庄南保 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



### 【点検結果】


- ・交通量が多いため危険である。

### 【対策内容と実施状況】


- 対策内容  
通学路標識の設置
- 実施状況  
実施済



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



| 凡例                                     |       |
|----------------------------------------|-------|
| <span style="color: blue;">----</span> | 通学路   |
| <span style="color: red;">----</span>  | 要対策箇所 |



# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】朝30-1 【箇所】道下地内 【路線】町道平柳越線、同 泊桜町線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町/入善警察署



## 【点検結果】

- ・交差点付近の安全確認が困難である  
(交差点での自転車と車の接触の危険)

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
泊桜町線の歩道に注意喚起の焼付けシートの設置  
「止まれ」表示の補修

- 実施状況  
実施済

【番号】朝30-2 【箇所】南保町地内 【路線】町道文化体育センター線 【対策】実施済 【対策機関】朝日町



## 【点検結果】


- ・道路幅員が狭く危険

## 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
道路拡幅改良

- 実施状況  
実施済


# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



| 凡例                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 通学路   |
|  | 要対策箇所 |



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】 朝1-1 【箇所】 道下地内 【路線】 国道8号、町道泊桜町線 【対策】 実施済 【対策機関】 国



## 【点検結果】

- ・信号交差点の安全確保が必要（信号待ち時など）

## 【対策内容と実施状況】

### ○対策内容

防護柵等の設置/横断歩道のカラー化による視認性の向上

### ○実施状況

実施済

【番号】 朝1-2 【箇所】 桜町地内 【路線】 県道朝日宇奈月線、同 山崎草野線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県



## 【点検結果】

- ・斜め左から来る車と歩道上の歩行者、自転車との衝突が懸念され危険

## 【対策内容と実施状況】

### ○対策内容

「止まれ」などの路面標示にて注意喚起

### ○実施状況

実施済

（小カーブミラーの路肩への追加設置）



## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校区

【番号】 朝3-1 【箇所】 平柳地内 【路線】 県道泊停車場線、町道平柳越線 【対策】 実施済 【対策機関】 富山県、朝日町



### 【点検結果】

- ・見通しが悪く生徒と車の接触の危険

### 【対策内容と実施状況】


#### ○対策内容

外側線の補修と路面表示の追加

#### ○実施状況

実施済


# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



| 凡例 |       |
|----|-------|
|    | 通学路   |
|    | 要対策箇所 |
|    |       |



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



| 凡例                                    |       |
|---------------------------------------|-------|
| <span style="color: blue;">---</span> | 通学路   |
| <span style="color: red;">---</span>  | 要対策箇所 |



# 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】 朝1-3 【箇所】 南保地内 【路線】 町道山崎南保線, 越中学校線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



## 【点検結果】

- ・路肩が狭く既存構造物（電柱等）もあるため生徒の駐輪場への移動が危険

## 【対策内容と実施状況】

### ○対策内容

路肩拡幅整備及び既存構造物の移動

### ○実施状況

路肩拡幅はR2に実施済/標識の支柱移動はR4に実施済



## 【点検結果】

- ・生徒の水路への転落の危険

## 【対策内容と実施状況】

### ○対策内容


蓋の設置

### ○実施状況

実施済



# 朝日町通学路 要対策箇所位置図 朝日中学校区



| 凡例                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 通学路   |
|  | 要対策箇所 |

## 朝日町通学路 要対策箇所現況写真 朝日中学校学区

【番号】 朝4-1 【箇所】 南保地内 【路線】 越中学校線 【対策】 実施済 【対策機関】 朝日町



### 【点検結果】

- ・駐輪場への移動時に対向車があり危険

### 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
移動路の設置
- 実施状況  
令和5年度実施済み

【番号】 朝4-2 【箇所】 平柳地内 【路線】 町道平柳月山線、平柳栄町線 【対策】 実施済み 【対策機関】 入善警察、朝日町



### 【点検結果】

- ・見通しが悪く危険

### 【対策内容と実施状況】

- 対策内容  
路面表示の補修/注意喚起の路面表示の追加
- 実施状況  
実施済み