

平成29年度朝日町通学路の要対策箇所一覧(1/1)

平成29年6月末時点

黒:実施済 赤:実施中 青:検討中

【さみさと小学校】

No	実施日	番号	区分	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了日	備考
1	H29.6.21	さ28-1		泊地内	県道	歩道が無く、交通量が多いため危険	(主)入善朝日線	道路の拡幅改良・歩道の整備	富山県	未定	(都)草野泊線
2		さ28-2		横尾地内	町道	道路幅員が狭く歩道が無いため危険	沼保横尾線	道路の拡幅(路肩拡幅)	朝日町	未定	
3		さ29-1		泊地内	町道	交通量が多いため危険	泊桜町線	路面表示(イメージハンプ)の設置	朝日町	H29年度(予定)	
4		さ29-2		桜町地内	町道	路肩に水路があり転落防止対策がなく危険	桜町町南保3号線	転落防止柵の設置	朝日町		
5											

【あさひ野小学校】

No	実施日	番号	区分	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了日	備考
1	H29.6.21	あ28-1		金山～窪田地内	県道	歩道が無く、交通量が多いため危険	(一)金山古黒部線	道路拡幅改良・歩道の整備	富山県	未定	
2		あ28-2		殿町～細野地内	町道	歩道が無く危険	殿町細野線	道路拡幅改良	朝日町	H29年度(予定)	藤塚、細野地内
3		あ29-1		柳田地内	県道 町道	横断歩道からの信号確認が困難	(主)朝日宇奈月線 大家庄南保線	歩行者用信号機の設置を検討	入善警察署		
4		あ29-2		殿町地内	町道	歩道が無く危険	殿町細野線	道路拡幅改良	朝日町		
5											

【朝日中学校】

No	実施日	番号	区分	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了日	備考
1	H29.6.21	朝28-1		宮崎～元屋敷地内	県道	歩道が無く、交通量が多いため危険	(主)入善朝日線	道路の拡幅改良・歩道の整備	富山県	未定	
2		朝29-1		桜町地内	県道	自転車通学の生徒が車道を走行しており危険	(主)朝日宇奈月線	歩道(既存設置済み)の通行を検討	入善警察署		
3		朝29-2		井の口地内 不動堂地内	町道	交差点付近の安全確認が困難	不動堂馬坂線 大家庄藤塚線	路面表示、カーブミラーの設置を検討	朝日町		
4		朝29-3		下山新～柳田地内	町道	交通量が多いため危険	大家庄南保線	通学路標識の設置を検討	入善警察署		
5											