



外観




駐車スペース




玄関




玄関内部（入口側から）




玄関内部（室内側から）



玄関内部（右手）



配電盤



Ⅰ階 廊下



Ⅰ階 トイレ




Ⅰ階 台所



Ⅰ階 台所 シンク




Ⅰ階 台所（別角度）



Ⅰ階 勝手口



Ⅰ階 洗面・脱衣所



Ⅰ階 風呂



Ⅰ階 和室 1 2 帖入口



Ⅰ階 和室 1 2 帖



Ⅰ階 和室 1 2 帖（別角度）



Ⅰ階 和室 8 帖 A



Ⅰ階 和室 8 帖 B



Ⅰ階 和室 8 帖 B（別角度）



1階 洋室 4帖



1階 和室 6帖 A




1階 広縁




1階 広縁 (別角度)




1階 階段前廊下



1階 階段



2階 階段を上がったところ



2階 見下ろした階段



2階 和室 6帖B




2階 和室 6帖B から見た景色



2階 和室 6帖B (別角度)



2階 和室 8帖C



2階 和室 8帖C 壁穴 ※外側は閉鎖済



2階 和室 8帖C (別角度)



2階 洋室 8帖



2階 洋室 8帖 (別角度)




2階 和室8帖D



2階 和室8帖D (別角度)



2階 納戸



2階 納戸 (別角度)



浄化槽



プロパンガス置き場、水道



灯油ボイラー ※故障中、灯油タンク



量水器




敷地北側



外観（北側）



外観（西側）



西側境界




庭



小屋



小屋内部



小屋外観（西側）



接道状況（東向き）



接道状況（西向き）

1F



2F

