




外観



玄関



玄関内部（入口側から）



玄関内部（室内側から）



1階 トイレ・和室 6帖前



1階 トイレ



1階 和室 6帖



1階 和室 6帖 ミニキッチン



1階 脱衣・洗面所



1階 風呂




1階 脱衣・洗面所（別角度）



1階 ダイニングキッチン



1階 ダイニングキッチン（別角度）



I階 キッチン部



I階 勝手口



I階 床暖房設備※動作不明



I階 洋室 1 2帖



I階 洋室 1 2帖（別角度）



I階 和室 8帖 A



I階 和室 8帖 A 天井



I階 物置スペース



1階 洋室 2帖前



1階 洋室 2帖前 天井




1階 洋室 2帖



1階 和室 8帖 B




1階 和室 8帖 C




1階 和室 8帖 C クローゼット



1階 廊下 天井染み



1階 階段



2階 見下ろした階段



2階 階段を上がったところ



2階 洋室 1.2.5帖




2階 洋室 1.2.5帖 (別角度)



2階 屋根裏収納



2階 屋根裏収納 (別角度)




2階 洋室 6.5帖 入口



2階 洋室 6.5帖



2階 洋室 6.5帖（別角度）



2階 納戸



外観正面（西側）



外観（北側）



浄化槽ブロワー



灯油タンク



電気温水器 ※故障中



庭（北側）



外観（東側）



庭（東側）



南側境界



外観（南側）



駐車スペース



車庫外観



車庫内部



車庫内部（別角度）



車庫外観（東側）



北側境界



接道状況（南向き）



接道状況（北向き）



道向かいの農地

