朝日町通学路の要対策箇所一覧(1/6)

令和7年7月末時点

黒:実施済 赤:実施中 青:検討中

【さみさと小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
1	さ 28−1	あさひ総合病院〜 草野	県道入善朝日線	歩道が無く、交通量が多いため危険	道路の拡幅改良・歩道の整備等	富山県	R10年度	
2	さ 28−2	よこお団地~ 沼ノ保踏切	町道沼保横尾線	道路幅員が狭く歩道が無いため危険	道路の拡幅(路肩拡幅)	朝日町	R1年度	
3	さ29-1	あさひ総合病院前 交差点		交通量が多いため危険	路面表示(イメージハンプ)の設置	朝日町	H29年度	
4	さ 29−2	桜町地内	町道桜町町南保3号線	路肩に水路があり転落防止対策がなく 危険	転落防止柵の設置	朝日町	H29年度	
5	さ 30−1	朝日町交番付近	町道泊環状線	ブロック塀があり危険	ブロック塀の補強又は撤去	入善警察署	H30年度	撤去及び新設

【あさひ野小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考		
1	あ28-1	金山~窪田地内	県道金山古黒部線	歩道が無く、交通量が多いため危険	道路拡幅改良・歩道の整備	富山県	R3年度			
2	あ28-2	殿町~細野地内	町道殿町細野線	歩道が無く危険	道路拡幅改良	朝日町	H29年度			
3	あ29-1		県道朝日宇奈月線 町道大家庄南保線	横断歩道からの信号確認が困難	歩行者用信号機の設置	入善警察署	R1年度			
4	あ29-2-1	殿町地内	町道殿町細野線	歩道が無く危険	道路拡幅改良	朝日町	R6年度			
5	あ29-2-2	殿町地内	町道殿町細野線	歩道が無く危険/橋詰めでの転落の危険	道路拡幅改良及び安全対策(転落防止)	朝日町	未定	山合川橋詰		

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
1	朝28-1	宮崎~元屋敷地内	県道入善朝日線	歩道が無く、交通量が多いため危険	道路の拡幅改良・歩道の整備等	富山県	未定	
2	朝29-1	小川橋~桜町交差点	県道朝日宇奈月線	自転車通学の生徒が車道を走行している が路肩に電柱があり危険	歩道(既存設置済み)の通行	入善警察署	R1年度	
3	朝29-2		町道不動堂馬坂線 町道大家庄藤塚線	交差点付近の安全確認が困難	路面表示、カーブミラーの設置	朝日町	H29年度	
4	朝29-3	下山新~柳田 (新幹線側道)	町道大家庄南保線	交通量が多いため危険	通学路標識の設置を検討	朝日町	R1年度	4基設置
5	朝30-1		町道泊桜町線 町道平柳越線	交差点付近の安全確認が困難	両側歩道上に路面表示及び車道表示補修	入善警察署 /朝日町	R3年度	

朝日町通学路の要対策箇所一覧(2/6)

【さみさと小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
6	さ1-1		国道8号 町道沼保横尾線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置	围	R1年度	
7	さ1-2		町道泊桜町線 町道沼保宮本町線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置	朝日町	R2年度	
8	さ1-3		県道泊停車場線 町道泊環状線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置	朝日町	R2年度	
9	さ1-4		県道泊停車場線 町道泊環状線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置	朝日町	R2年度	
10	≥ 1−5	舟見街道踏切	県道泊停車場線	踏み切り通行中の安全確保	路面表示等	富山県	R4年度	

【あさひ野小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
6	あ30-1		県道山崎泊線 町道清水線	交差点付近の見通しが悪く危険	路面表示(イメージハンプ)の設置	富山県	H30年度	
7	あ1-1	柳田交差点~小川橋	県道朝日宇奈月線	歩道が無く危険	歩道の設置/路面表示の追加	富山県	未定/R5年度	
8	あ1-2				視認性の向上/安全な待機位置を示す路 面表示の設置/ポールの設置	富山県	R2年度~/R5年度	
9	あ2-1	高橋地内	町道横水下山新線	カーブの見通しが悪く徒歩通学中危険	通学路表示追加、減速表示、区画線引き直し	朝日町	R2年度	
10	あ2-2		県道舟見入善線 町道横水下山線	交差点付近の見通しが悪く危険	減速表示の設置	富山県	R3年度	

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
6	朝30-2	泊桜町線〜 サンリーナ入り口	町道文化体育センター線	道路幅員が狭く危険	道路拡幅改良	朝日町	R3年度	
7	朝1-1	道下交差点	国道8号 町道泊桜町線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置 /視認性の向上	国	R1年度/R3年度	
8	朝1-2				山崎草野線の路面への「止まれ」表示追加/朝日 宇奈月線への路面表示追加/カーブミラー追加	富山県	R1年度/R3年度	
g	朝1-3		町道山崎南保線 町道越中学校線	路肩が狭く途中に既存構造物もあるため 危険	路肩拡幅、構造物の移動	朝日町 入善警察	R2年度/R4年度	
10	朝3-1		県道泊停車場線 町道平柳越線	見通しが悪く生徒と車の接触の危険	外側線の補修と路面表示の追加	富山県 朝日町	R3年度/R5年度	

朝日町通学路の要対策箇所一覧(3/6)

【さみさと小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
11	さ1-6		国道8号 県道泊停車場線	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	防護柵等の設置	国	R1年度	
12	さ1-7			歩道が無く危険	歩道のある道路の整備	朝日町	R7年度	
13	さ1-8		町道泊桜町線 町道町南保環状2号線	バス停に向かって道路を横断する場所 に横断歩道がないため危険	近くの横断歩道へ誘導する表示の設置	朝日町	R1年度	
14	さ2-1		県道泊停車場線 町道上町橋向町線	見通しの悪い路地での飛び出し懸念	路面への「止まれ」マーク等の設置	朝日町	R2年度	
15	さ 2−2		県道泊停車場線 町道上町橋向町線	見通しの悪い路地での飛び出し懸念	路面への「止まれ」マーク等の設置	朝日町	R2年度	

【あさひ野小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
11	あ2-3	下山新	県道舟見入善線	交通量が多く徒歩通学及び横断時危険	一旦停止白線引き直し、減速表示の設置	入善警察署 富山県	R3年度	
12	あ2-4		県道朝日宇奈月線 町道藤塚下野金山線	交通量が多く徒歩通学及び横断時危険	既設路面表示の補修、減速表示の設置	入善警察署 富山県	R3年度/R2年度	
13	あ2-5	小在池地内	町道越花房線	道路幅が狭く危険	通学路表示設置	朝日町	R2年度	
14	あ2-6		県道北羽入入善線 新川広域農道	信号交差点の安全確保(信号待ち時など)	ラバーポール設置による規制と注意喚起	富山県	R3年度	
15	あ3-1	藤塚地内(小学校)	町道辻横水線	歩道から圃場等への転落の危険	境界を示す標識(デリネータ)の設置	朝日町	R4年度	_

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
11	朝3-2	笹川(甲子町内)	県道田中横尾線	生徒の水路への転落の危険	蓋を設置	富山県	R3年度	
12	朝4-1	朝日中学校舎付近	町道越中学校線	駐輪場への移動時に対向車があり危険	移動路の設置	朝日町	R5年度	
13	朝4-2		町道平柳月山線 町道平柳栄町線	見通しが悪く危険	路面表示の補修/注意喚起の路面表示 追加	入善警察署 朝日町	R5年度	
14								
15								

朝日町通学路の要対策箇所一覧(4/6)

【さみさと小学校】

100								
No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
16	さ 2−3		町道西部保育所線 町道草野赤川支線	一旦停止がなく危険	一旦停止標識、表示の設置	入善警察署	未定	
17	さ3-1		町道泊草野線 同 上町橋向町線	児童の飛び出しの危険	路面表示及びドット線の追加	朝日町	R3年度	
18	≥3−2	笹川(甲子/中央町 内)	県道田中横尾線	見通しの悪いカーブ付近での車との接 触の危険	路面への減速表示の追加	富山県	R4年度	
19	さ4-1		県道山崎泊線 町道泊桜町線	南北方向に歩行者信号がなく、児童の 横断が危険	歩行者信号の設置	入善警察署	R5年度	
20	さ5-1		町道泊桜町線 町道中町荒川線	公衆トイレが死角になり、確認しづらい	歩道上に注意喚起表示/一旦停止標識表 示の補修	朝日町 入善警察署	R5年度	

【あさひ野小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
16	あ3-2	竹ノ内地内(バス停)	県道山崎泊線	単の迷皮が迷く厄映 	減速を促す路面表示等の追加/パトロー ルの強化等	富山県 入善警察	R3年度	
17	あ3-3	南保越地内	県道山崎泊線		減速を促す路面表示等の追加/パトロー ルの強化等	富山県 入善警察署	R3年度	
18	あ4-1	金山地内		見通しが悪く、交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置	入善警察署	未定	
19	あ4-2	金山地内	県道大家庄上飯野線	交通量が多い。歩道がない。	検討中(側溝の蓋、路面表示)	富山県	未定	
20	あ4-3	大家庄地内	県道大家庄上飯野線	交通量が多い。歩道がない。	検討中(路面表示)	富山県	未定	

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
16								
17								
18								
19								
20								

朝日町通学路の要対策箇所一覧(5/6)

【さみさと小学校】

10.	でに引って以上							
No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
21	さ5-2	東草野地内	県道大家庄東草野線	交通量が多く路肩の歩行が危険	歩行スペースの確保などの検討	富山県	未定	
22	≥ 5−3		国道8号 県道田中横尾線	国道を東進する大型車とスクールバス との衝突の危険	交差点の視認性の向上(ゼブラ表示補修済み)	玉	未定(R5)	
23	さ6-1	沼保地内 (さみさと小学校)			街路樹の手入れ/待機位置(表示等)検討	朝日町	R6年度	
24	さ 6−2		町道泊環状線/町道停 車場東草野線	交通量が多く車の速度が速いため危険 (視認性の向上)	ドット線を設置	朝日町	R6年度	
25	≥ 6-3	宮本町交差点	県道山崎泊線/町道宮 本町北部線	歩道の整備を要望	白線の補修や表示/歩道整備	富山県/朝日町	R6年度/未定	

【あさひ野小学校】

1070								
No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
21	あ4-4	細野藤塚地内	町道藤塚山王線 町道殿町細野線	停止線や看板がなく停止しない車がある	優先道路の明確化とドット線の追加	朝日町	R4年度	
22	あ5-1	横道地内	県道朝日宇奈月線	歩道の路面の状態が悪く危険	補修を行う	富山県	未定	
23	あ5-2	不動堂地内			歩道上に注意喚起の路面表示/一旦停止 表示の補修	富山県 入善警察署	R6年度	
24	あ7-1	山崎地区内	新川広域農道 町道辻藤塚線	交通量が多く、信号無視する車がある	視認性の向上	朝日町	実施中	
25								

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
21								
22								
23								
24								
25								

朝日町通学路の要対策箇所一覧(6/6)

【さみさと小学校】

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対策機関	対策完了	備考
26	さ7-1	旧深松組前交差点	県道入善朝日線 同 山崎泊線	児童が多数通行するが横断歩道がない	横断歩道の設置	入善警察署	未定	
27	さ7-2		県道山崎泊線 町道泊草野線	徐行を促し注意喚起を図る必要あり	既設表示の補修と視認性の向上	入善警察署	未定	
28								
29								
30								

【あさひ野小学校】

LUJC.			•		•		1	1
No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
26								
27								
28								
29								
30								

No	番号	危険箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容と実施状況	対応機関	対策完了	備考
26								
27								
28								
29								
30								