




外観




玄関前 階段



玄関内部 (入口から)




玄関内部 (室内から)



1階 廊下 (玄関正面)






1階 廊下（玄関右手）



1階 和室8帖A




1階 和室8帖B



1階 和室8帖B 床の間



1階 和室8帖Bから見た裏庭



1階 廊下（和室・階段横）



1階 洋室8帖扉※壁仕様（閉まっている）



1階 洋室8帖





1階 ダイニングキッチン



1階 キッチン部



1階 脱衣所



1階 風呂



1階 天井 修繕跡



1階 廊下 床 (脱衣所前)



1階 トイレ



1階 ボイラー室






1階 勝手口、エコキュート



1階 階段



2階 階段を上ったところ



2階 トイレ



2階 和室10帖



2階 和室10帖 押入れ、屋根裏収納



2階 洋室10帖



2階 洋室10帖 天井 雨漏り跡





外観（東側）



浄化槽ブロー



線路脇の状況（南側、西向き）



勝手口



裏庭



外観（南側）



外観（西側）



駐車スペース





接道状況（東向き）



接道状況（西向き）

