




外観



玄関



玄関内部



1階 北側廊下



1階 和室6帖






1階 和室6帖 天井雨漏り跡



1階 トイレ入り口 洗面所



1階 トイレ (小)



1階 トイレ (大)



1階 南側廊下



1階 和室10帖



1階 和室6帖



1階 縁側 (南西向き)





1階 縁側 天井雨漏り跡



1階 和室6帖



1階 和室8帖



1階 和室8帖 天井雨漏り跡



1階 中央廊下



1階 和室10帖



1階 台所



1階 洗面所、脱衣所





1階 風呂




1階 中央廊下 突き当り勝手口からの眺め



1階 和室6帖



1階 和室6帖 天井雨漏り跡



1階 中央廊下 突き当りから玄関方面



1階 玄関 天井雨漏り跡



1階 玄関 天井雨漏り跡



1階 玄関 天井雨漏り跡





外観（正面）



外観（北東側）



外観（北側）



敷地北側 物置



外観（北側）



外観（台所勝手口）



外観（西側）



外観（南西側）





西側敷地境界付近の様子



外観（南西側）



南側敷地境界付近の様子



外観（東側）



外観（南東側）



道路からの入り口



接道状況（北西方向）



接道状況（南東方向）